

Cupra

LEON 1.5 TSI S&S 150CV MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL6SR084864



Descripción

Matrícula 2798NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 29172 km
Color Gris	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 16/06/2026	Fecha de peritación aprobada 17/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
002	Llanta / Delantero Izquierdo	Rayado	Smart repair



003	Aleta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pulido
-----	-----------------------------	-----------	--------




004	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero	Abolladura	Aceptable
-----	--	------------	-----------



005	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
-----	----------------------	--------	--------



006	Spoiler / Trasero	Rayado	Pintar
-----	-------------------	--------	--------



007	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
-----	-------------------------	------------	---------



008	Llanta / Trasero Derecho	Rayado	Smart repair
-----	--------------------------	--------	--------------



009	Neumático / Trasero Derecho Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Desgarro	Sustitución
			
010	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
011	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
			
012	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
013	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Desgarro	Sustitución
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.4 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	6.4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Spoiler / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro




Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro