



Klant
Bestuurder
Dossier

Info voertuig

Nummerplaat		KM-stand	30520
Chassis	VF1RJB00375085752	1ste inschrijving	18-6-2025 00:00:00
Merk / Model	Captur	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)MOULDING FR	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	SillR	(NL)SILLR	Herstellen + spuiten
----------	-------	-----------	----------------------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



exterior	(NL)LightRR	(NL)TRUNK LIGHT RIGHT	Vervangen
----------	-------------	-----------------------	-----------



exterior	(NL)WheelFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	SR - Structuur
----------	-------------	----------------------------	----------------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter