Mercedes

BEV EQE 300 LUXURY LINE AUTO

VIN: W1KEG1BB9RF043418



Description

N° d'immatriculation 2ERE668	**Date de 1ère immatriculation** 02/01/2024	**Odomètre** 53287 km
Couleur Obsidian Black metallic [197]	**Année modèle** 2022	**Capitonnage** -
Nombre de portes 4	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Type de boîte Automatique	**Motorisation** Electrique	**Nombre de vitesses** 1
Roues Motrices Arrière (RWD)	**Puissance** 180 KW	

Equipements véhicule

Série

Type électrique Intérieur	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)	afficheur central (OLED)
Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable	Airbag genou conducteur
Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité AR	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques
dossier AR fractionné (40:20:40)	Batterie HT 89 kWh	Boîte de vitesses pour véhicule électrique
Carrosserie: 4 portes	Cde vocale Fonctions étendues (MBUX)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec prise industrielle (16 A / 400 V)	câble de recharge avec prise Schuko
câble de recharge pour station de recharge publique ("Mode" 3)	Réception radio digital(e) (DAB)	Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)
Direction assistée	Empattement 3120 mm	Feux AR. LED
Garniture Int. de pavillon noir(e)	Kit de réparation des pneumatiques	Lave-vitres Chauffant(e)
Lève-vitre électrique AV + AR	services online mobile VW Connect	Moteur électrique 180 kW (cont. 109 kW)
Pack Haute Vision	Système de service : Lecteur d'empreintes digitales pour MBUX	Pack éclairage Int
Peinture métallisée	Planche de bord au simili-cuir Artico	Pneus 255/50 R19 ...W
charging socket COMBO 2 / type 2	protection acoustique des piétons (sound extérieur)	pré-équipement auto-partage
pré-équipement Système Multimedia MBUX divertissement Plus	Rétroviseur ext couleur caisse	Siège chauffant AV
Sièges confort AV	Support à boissons AV (Double)	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Surtapis velours	suspension confort (Agility Control)	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) Assistant de freinage	Système d'assistance de conduite: multi-Sense (Interrupteur mode de conduite)
Système d'assistance de conduite: Indicateur Speed-Limit	Système de navigation : disque dur navigation	Système de service : MBUX Navigation Premium
Système de suralimentation Courant alternatif (AC)	Système de suralimentation Courant continu (DC)	Système Infotainment : Remote & Charging Services Premium

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Système Infotainment : Remote Services Premium	Système Multimedia MBUX (Connect 20 MID)	système PRE-SAFE
chauffage/climatisation Thermopompe (Supermanifold)	Volant de direction (Cuir)	Volant de direction (Sport) avec multifonctions
Volant de direction avec Palettes de sélection/Boutons-poussoirs		

Optionnel

Airbag central AV	Alarme antivol avec protection volumétrique / contrôle inclinaison	Alarme antivol
change year with code 804	Bac de rangement sous Console centrale	batterie HT (batterie M)
Capot actif pour protection des piétons	sensors rear for lane assist	sensors front for intersection assistant
chargeur à induction pour terminaux mobiles	Climatisation automatique Confort 2 zones	Console centrale Aspect structure fine
couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)	câble de recharge pour station de recharge publique (8,0 m, 22 kW)
Design et ligne d'équipements Electric Art	Digital Light	Equipement Int. Bois Linde, Anthracite
Extincteur	Cde de volet AR automatique	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Grille de calandre Optique diamant	Jantes alliage léger 9x20 (5 branches doubles)	Jantes alliage léger
Déverrouillage de porte sans clé	Mercedes-Benz Système d'appel d'urgence	Pack : Advanced Plus
Pack Keyless-Go	Pack Memoire	Siège AV gauche à réglages électriques (avec Memory)
mémoire positions pour Siège passager	Pack Assistance Tour	Rétroviseur ext avec détecteur d'angle mort
Régulateur de vitesse (régul. vitesse) avec Régulation de distance	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne	Protecteurs de bas de marche éclairé(e)
Kontur / Pack éclairage Ambiance (plus)	Pack : Premium	Pack dispositif antivol Plus
Pack Easy-Parking	Système de caméra 360°	Pack assistance de conduite Plus
Pack : Advanced	Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement
Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement et fonction de projection	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques	Smartphone intégré(e)
Poignées de portes Ext. rétractable / escamotable, électrique	Système surround Burmester	Système de service : MBUX Augmented Reality pour Navigation
ambient lighting, active	Pack USB Plus	pré-équipement Services de navigation
pré-équipement Services distants et et de navigation	réchauffeur de batterie (PTC) pour Hybride et véhicule électrique	interior mirror and exterior mirror left with automatic dimming
Sellerie : simili-cuir Artico	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques Adaptatif plus	Système d'assistance de conduite: Système info-trafic Live Traffic
Système Multimedia (Connect 20 Premium)	système PRE-SAFE Impuls Côté	toit ouvrant panoramique

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	07/07/2026	08/07/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Capot / -	Rayure	Lustrage






002	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable



003	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable



004	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Plage arrière
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Manivelle de cric
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Clé plip
- [ ] Kit sécurité
- [x] Triangle
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Crochet/Boule Attelage
- [ ] Clé carte
- [ ] Clé de verrouillage de roue
- [x] Certificat de Conformité
- [ ] Roue de secours
- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Gilet de sécurité
- [ ] Télécommande
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cric
- [ ] Cache bagages
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation
- [ ] Navigation
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Clé anti-vol

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	255 / 40 / 20 / Été	3 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	255 / 40 / 20 / Été	3 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	255 / 40 / 20 / Été	3 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	255 / 40 / 20 / Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.