MACADAM








FIAT Fiorino: 8464-MBF

Vinnumber:	**ZFA22500006X41506**	Versionname:	**Cargo SX N1 1.3 MJet 70 kW (95 CV) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual**
First Registrationdate:	**19/09/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**104045**	Power Kw:	
Bodytype:	**Transporter**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 5 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**2**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Light Commercial Vehicle**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Central consol F	
Number keys remote	**1**		
Windows electric F			
Steering wheel multifunctional			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**195/65/15/95 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 7 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 7 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 7 mm**	Re.R.	**Goodyear: 7 mm**

Tyre profile depth FL	**7.0**
Tyre profile depth FR	**7.0**
Tyre profile depth RL	**7.0**
Tyre profile depth RR	**7.0**
Tyre size FL	**195/65 R 15 95 H**
Tyre size FR	**195/65 R 15 95 H**
Tyre size RL	**195/65 R 15 95 H**
Tyre size RR	**195/65 R 15 95 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Boot lid covering R, Broken, Replace




Malfunction indicator, Blinking, Check




Interior, Dirty, Cleaning




Floor covering FL, Hole, Replace




Steering wheel, Worn, Replace




Door FL, Scratch(es), Paint




Bumper F, Scratch(es), Paint




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Paint




Side wall RR, Dent(s), Repair and paint (complete)




Bumper R, Scratch(es), Paint





Boot door panel RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Boot door panel RL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)




Rear panel, Scratch(es), Paint




Tyres, No damage, Check










Bodywork, Glue residues, Remove lettering





Aerial, Broken, Replace




Roof, Dent(s), Repair and paint (complete)




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	FIAT	Matrícula	8464-MBF
Modelo	Fiorino	VIN	ZFA22500006X41506
Versión	Cargo SX N1 1.3 MJet 70 kW (95 CV) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
05/07/2026	Bajos con perdida de liquidos	1	José Muñoz Alejo
24/07/2025	Luna parabrisas	1435	RALARSA HOLDING S.L.
05/09/2023	Rev. 20.000 kms	20100	TECNIFRENOS S.A.
27/02/2024	Pastillas delanteras	30262	NEUMATICOS SOLEDAD S.L.
20/02/2024	Alineado, Sustitución	30269	TALLERES PACHE
24/04/2024	Pilotos, Puerta delantera izquierda, Puerta trasera izquierda, Aleta delantera izquierda, Aleta trasera izquierda	33682	Area Motor Soluciones, S.L.
11/09/2024	Revisión 3 años	40580	AUTOMOVILES MABUSA S.A.
22/07/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter, Filtro aceite - UFI - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - Nueva, Filtro combustible, Serv inspección 70000 KM, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Tasa de gestión de aceites usados	61560	TALLERES PEDRO MADROÑOS S.L.
19/08/2025	Alineado sencillo, Ecotasa - N2, Goodyear / 542445 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 91H, Sustitucion y kit de montaje | Escobilla dr limpiaparabrisas, Escobilla iz limpiaparabrisas, Pastillas freno dl - Nueva, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Pastillas freno dl, Verificar Pastillas freno dl	63000	NEUMÁTICOS SOLEDAD (TALAVERA DE LA REINA)
26/09/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542445 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 91H, Sustitucion y kit de montaje	69496	NEUMÁTICOS SOLEDAD (TALAVERA DE LA REINA)
25/11/2025	Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela / tapón cárter, Disco freno dl dr, Disco freno dl iz,	77046	TALLERES PEDRO MADROÑOS S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	Filtro aceite - PURFLUX - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - Nueva, Filtro combustible, Pastillas freno dl - TRW - Rec.Plat. EuroTaller, Serv inspección 70000 KM, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr, Tasa de gestión de aceites usados		
20/05/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter, Desmontar y montar Desmontaje MO mecánica, Detergente para frenos/embrague, Filtro aceite - UFI - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - PRIME - Nueva, Importe de pago por uso, Lámpara iz matrícula, Líquido lavaparabrisas, Serv inspección 105000 KM, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Limpieza del vehículo, Sustituir Lámpara iz matrícula, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Sustituir Tornillos/tuercas rueda dl iz, Tasa de gestión de aceites usados, Tornillo pinza de freno del. izq	97145	AUTOMOVILES MABUSA S.A.
11/06/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 547006 195/65X15 GYEAR.EFFICIENTG.95H, Goodyear / 547256 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 95H, Sustitucion y kit de montaje	98261	MOLTOCAR S.L.