

INFORME CONTROL VEHÍCULO



21 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426373703

Nº Revision: WTWS_621499

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	2326-LXP	Nº CHASIS:	VSSZZZKLZNR044766
KILÓMETROS:	225522	MARCA:	SEAT
F. PERITACIÓN:	19/05/2026	MODELO:	NUEVO LEON SP 2.0 TDI 85KW STYLE GO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	19/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	584,17 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	584,17 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro digital. 3- Baliza V16 en guantera delantera.

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_621499
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LB9A
Kilómetros	225.522

Equipamiento

VIN Query

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA
LLANTAS ALE 7.0JX16" - C2F	FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	TRANSMISION TRACCION DL - 1X0
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
TURBO-DIESEL 1968CC 85KW (116) - DTRD	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR - DE4	EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
EQUIPO ELECTRICO SIN CABLE DE RECARGA - EV0	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7
AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT	ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF	ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9PA
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL IZ - QN1	ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3
ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N7C	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS GRIS OSCURO/NEGRO - AX
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 2FJ	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8" - I8Q
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9J1
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA









Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 4) - 4P3
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XS	ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS ILUMINACION INDIRECTA INDICADORES Y MANDOS - QQ3	ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2	TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB	PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K	GENERAL 6S MARCADO - UWU
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281 - 0ED	VERSION GAMA 2022 - 2022
ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G04	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 07 - L07
SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ	SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0	RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD	LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WB
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SP	LUCES FAROS LEDS - 8IT
LUCES LUZ ANTINIEBLA TR - 8TB	GENERALES S/PROYECCION LOGO - 1J0
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1	GENERALES BATALLA - 0B3
GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0	GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD
GENERALES SIN INSERCIONES - 6F0	EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR - 4ZA
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L	Nº SERIE 2022044766
FECHA FABRICACIÓN 14/03/2022	RANCHERA FAMILIAR - K8D
ESPAÑA ESPAÑA - B15	

Automático



INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT61810	Reparar Piloto portón/capó tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9001R	Reparar Lateral dr carrocería	3,00 h	25,00			75,00
T2  GtT7516L	Pulir Carcasa retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9001R	Lateral dr carrocería Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto portón/capó tr	Daños previos	Pulir

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	11/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	135,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	87,50 €	Subtotal Horas MO	130,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,50 h)	222,50 €	Subtotal M.O. (5,20 h)	130,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	222,50 €	Total mano de obra	130,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	231,67 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	231,67 €
				Total sin descuentos	361,67 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	361,67 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	222,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	361,67 €	Base del impuesto	584,17 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	584,17 €	IVA (21%)	122,68 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	706,85 €
				Total	706,85 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

Equipamiento

VIN Query

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA
LLANTAS ALE 7.0JX16" - C2F	FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	TRANSMISION TRACCION DL - 1X0
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
TURBO-DIESEL 1968CC 85KW (116) - DTRD	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR - DE4	EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
EQUIPO ELECTRICO SIN CABLE DE RECARGA - EV0	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4B1
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7
AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT	ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF	ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL IZ - QN1	ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3
ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N7C	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS GRIS OSCURO/NEGRO - AX
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 2FJ	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8" - 18Q
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9IJ
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 4) - 4P3
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XS	ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS ILUMINACION INDIRECTA INDICADORES Y MANDOS - QQ3	ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		

TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
 RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB
 MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K
 DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281 - 0ED
 ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M
 SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G04
 SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ
 SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
 LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SP
 LUCES LUZ ANTINIEBLA TR - 8TB
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
 GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0
 GENERALES SIN INSERCIONES - 6F0
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
 FECHA FABRICACIÓN 14/03/2022
 ESPAÑA ESPAÑA - B15

TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
 GENERAL 6S MARCADO - UWU
 VERSION GAMA 2022 - 2022
 ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
 SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 07 - L07
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
 LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WB
 LUCES FAROS LEDS - 8IT
 GENERALES S/PROYECCION LOGO - 1J0
 GENERALES BATALLA - 0B3
 GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD
 EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR - 4ZA
 CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
 ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
 Nº SERIE 2022044766
 RANCHERA FAMILIAR - K8D

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_101002.jpg



20260519_100836.jpg



20260519_100941.jpg



20260519_100838.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100914.jpg



20260519_100906.jpg



20260519_100934.jpg



20260519_100927.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100828.jpg



20260519_100925.jpg



20260519_100850.jpg



20260519_100840.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		




20260519_100916.jpg



20260519_100847.jpg



20260519_100854.jpg



20260519_100929.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100919.jpg



20260519_100956.jpg



20260519_100951.jpg



20260519_100830.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100752.jpg



20260519_100811.jpg



20260519_100740.jpg



20260519_100800.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100734.jpg



20260519_100756.jpg



20260519_100743.jpg



20260519_100817.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100750.jpg



20260519_100809.jpg



20260519_100803.jpg



20260519_100728.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100747.jpg



20260519_100736.jpg



20260519_100732.jpg



20260519_100806.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100730.jpg



20260519_100715.jpg



20260519_100725.jpg



20260519_100720.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621499	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	21/05/2026 12:31:51	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/05/2026 12:41:54	Matrícula	2326-LXP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKLZNR044766		



20260519_100819.jpg



20260519_100821.jpg