

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von PSA AUTOMOBILES SA,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : DS
0.2. Typ : J
Variante : 4
Version : 5GBU-C14000
0.2.1. Handelsbezeichnung : DS7
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-5GB_EAT8455H-VR3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-DGZ_0551-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VF3-PJ
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-_MP2LETN84050-VR3-0
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : EV-5G_E2PH_4550-VR3-0
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR1J45GBUPY671399
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 29/11/2023

mit dem in der am 25/07/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0601*25 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 29/11/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 08/12/2023



M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GJ733173
006084

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : Achse 1 --
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2738 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2738 mm
5. Länge : 4595 mm
6. Breite : 1895 mm
7. Höhe : 1631 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1960 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 2022 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2400 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1300 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2470 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines :
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 70 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 70 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

- Antriebsmaschine**
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 5G06
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Fremdzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : OVC-HIEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 1598 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Benzin : 147 kW bei 6000 U/min
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor) : 164.2 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor) : 62.7 kW
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2586
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0586	0.1	0.1524	0.2022	0.2415	0.2971	0.3676	0.4419	0

- Höchstgeschwindigkeit**
29. Höchstgeschwindigkeit : 235 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1637 mm
2.: 1616 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 245/35 ZR21 96Y - 8.5J21ET32 - C1 C
2.: 245/35 ZR21 96Y - 8.5J21ET32 - C1 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AC
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

GJ 733173

RP-00 106

18. März 2024



Umweltverträglichkeit

Geräuschpegel

Standgeräusch : 77 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch : 68 dB(A)
: Euro 6 AP

46.

Abgasnorm

47.1.

Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1.

Prüfmasse

: 2096 kg

47.1.2.1.

Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3.

Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 191.4 N

47.1.3.1.

f1 : -0.059 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.04086 N/(km/h)²

47.2.

Fahrzyklus

47.2.1.

Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48.

Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	282.7	11.6	9.4	6.7	-	-	0.03	0.21 x10 ¹¹

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2.

Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

60 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

49.

CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Okoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

		Ladungserhaltung					Entladung	
WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
Benzin	CO ₂ -Emissionen	g/km	247	180	164	203	192	40
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	10.9	8	7.2	9	8.5	1.8
OVC-HEV	Stromverbrauch (ECac)	Wh/km	/	/	/	/	/	178

WLTP-Werte		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	höchstwert	Kombiniert
OVC-HEV	Stromverbrauch (EC)	Wh/km	226	205	213	264	227

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km	58
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km	62
Vollelektrische Reichweite (AER)	km	57
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km	63

Sonstiges

51.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52.

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A.1	-	-	-	-	245/35 R21 93W 8.50J21 ET32	245/35 R21 97V 8.50J21 ET32
A.2	-	-	-	-	245/35 R21 93W 8.50J21 ET32	245/35 R21 97V 8.50J21 ET32

54.

Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS

55.

Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56.

Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig streifend zerkratzt



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig streifend zerkratzt



Bild 16 : Stoßfängerzierleiste links unterhalb verschrammt



Bild 17 : Stoßfängerzierleiste links unterhalb verschrammt




Bild 18 : Tür vorne links mehrfach eingedellt <20mm



Bild 19 : Tür vorne links mehrfach eingedellt <20mm



Bild 20 : Tür vorne links mehrfach eingedellt <20mm



Bild 21 : Tür hinten links punktuell eingedellt <20mm sowie im vorderen Bereich zerkratzt



Bild 22 : Tür hinten links punktuell eingedellt <20mm sowie im vorderen Bereich zerkratzt



Bild 23 : Tür vorne rechts punktuell eingedellt <20mm



Bild 24 : Tür vorne rechts punktuell eingedellt <20mm



Bild 25 : Scheibenrad vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 26 : Scheibenrad vorne links mehrfach verschrammt



Bild 27 : Scheibenrad hinten links oberflächliche Kratzer



Bild 28 : Scheibenrad hinten rechts mehrfach verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Manuel Schäfer
Tel. direkt 0621 68542-0
Tel. mobil 015114574367

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **RP OO106** **FIN** **VR1J45GBUPY671399**

Leasing-Nr.	5687785
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	17.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	15.07.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ludwigshafen, Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.403,36 EUR	34.990,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.07.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Andreas Pirmin Kunz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ludwigshafen, Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	RP OO106
Tag der Erstzulassung	18.03.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.03.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbezeichnung	DS 7 (07.2022->) / 7 E-Tense 360 Hybrid 4x4 Opera (EU6d)
Aufbauart	Kombilimousine
HSN / TSN	1889 / AFV

Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1J45GBUPY671399
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	B0NSC/B0MM0/ESC
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	147 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	21.741

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S T0 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 35 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S T0 FSL	S / S	4 mm
2 links	245 / 35 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S T0 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 35 ZR 21 96 Y	Michelin / Pilot Sport 4S T0 FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Federungs-/Dämpfersystem (DS Active Scan Suspension), Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrlilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling/Dachträger (Aluminium), Easy Access-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten verchromt, Fußmatten, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid 265 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW), Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Mistral Leder Opera, Innenausstattung: Interieur Nappaleder Basalt-Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Anti-Allergen-Filter kombiniert (AQS), Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Komfort-Paket 3, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, LM-Felgen 9x21 (Brooklyn), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 147 kW PureTech Hybrid (5GB / EP6FADTXHPR), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Otto-Partikelfilter (GPF), Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 245/35 R21 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rücksitzlehne elektr. verstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairstbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar,

Sondermodell Opera Blue, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zeituhr (analog), Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: DS Night Vision, Getriebe Automatik - Typ: EATN8 (8-Stufen, Hybrid), HiFi-System / Sound-System Focal Electra, Komfort-Plus-Paket, Kühlergrill Schwarz (DS Wings), Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 08.07.2026 bei Kilometerstand 21.698.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig streifend zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15); Scheibenrad vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 25); Scheibenrad vorne links mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 26); Scheibenrad hinten rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 28); Tür hinten links punktuell eingedellt <20mm sowie im vorderen Bereich zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22). Stoßfängerzierleiste links unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 16, 17).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Scheibenrad hinten links oberflächliche Kratzer, (Bild 27); Tür vorne links mehrfach eingedellt <20mm, (Bild 18, 19, 20); Tür vorne rechts punktuell eingedellt <20mm, (Bild 23, 24).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Manuel Schäfer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

RP OO106

FIN

VR1J45GBUPY671399

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.03.2024	Letzte Zulassung	18.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7	Aufbauart	Kombilimousine
	E-Tense 360 Hybrid 4x4		
	Opera (EU6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1J45GBUPY671399	HSN / TSN	1889 / AFV
DAT Europa-Code®	012350710370001	DAT Marktindex	DE001 6479
Km-Stand abgelesen	21741	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / B0NSC/B0MM0/ESC
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 15.07.2026 (Besichtigung 15.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		67.240,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		4.799,27 EUR
Listenneupreis gesamt		72.039,27 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		40.722,99 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 34000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 21741 / -12259		
Laufleistungskorrektur	+	1.646,27 EUR
Erstzulassungskorrektur	-	143,20 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		42.226,05 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	2.155,90 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		44.381,94 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	150,46 EUR
Zwischensumme I		44.532,40 EUR
Anpassungsfaktor	-	1.785,75 EUR
Zwischensumme II		42.746,65 EUR
Reparaturkosten (mit 433,58 EUR MwSt.)	-	2.715,60 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 6.391,51 EUR MwSt.)		40.025,00 EUR
Handelsspanne (mit 803,83 EUR MwSt.)	-	5.035,00 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 5.587,68 EUR MwSt.)		34.990,00 EUR
		34.996,51 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
75937	Getriebe Automatik - Typ: EATN8 (8-Stufen, Hybrid)	0,00*			0,00
25610	Fahrassistenten-System: DS Night Vision	1.900,43*			1.182,06
24723	HiFi-System / Sound-System Focal Electra	799,68*			187,06
1510	Komfort-Plus-Paket	999,60*			298,30
12944	Kühlergrill Schwarz (DS Wings)	449,82*			84,34
73325	Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW	649,74*			404,14
Summe Sonderausstattung		4.799,27			2.155,90 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig streifend zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	700	62.8	-439,60
2. Scheibenrad vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 25)	600	100	-600,00
3. Scheibenrad vorne links mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 26)	600	100	-600,00
4. Scheibenrad hinten rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 28)	600	100	-600,00
5. Tür hinten links punktuell eingedellt <20mm sowie im vorderen Bereich zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)	500	62.8	-314,00
6. Stoßfängerzierleiste links unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)	162	100	-162,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.162		-2.715,60 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Scheibenrad hinten links oberflächliche Kratzer, (Bild 27)
Tür vorne links mehrfach eingedellt <20mm, (Bild 18, 19, 20)
Tür vorne rechts punktuell eingedellt <20mm, (Bild 23, 24)

Der Sachverständige
Manuel Schäfer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
