

Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh
2022 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VR3UHZKXZNT040362
Eerste registratie	30-06-2022
APK geldig tot	30-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	129.315 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	129.315 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	100 kW / 136 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	129.315 km	Ja

Opties & accessoires 6

Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
----------------	-----------------	---------------------	--------------	-----------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	Michelin
Velgen	-
Band breedte	195/55/16 mm
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2027

Schades (10)

Schade exterieur – Portier linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
deukje en krasjes – portier linksachter

Schade exterieur – Portier rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
deukje en krasjes – portier rechtsvoor

Schade banden / velgen – Band / velg rechtsachter


Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
velgrand beschadigd – velg rechtsachter

Schade banden / velgen – Band / velg linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
velgrand beschadigd – velg linksvoor

Schade banden / velgen – Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
velgrand beschadigd – velg rechtsvoor

Schade exterieur – Dak

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
deukje – dak

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - bumperhoek linksvoor

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje en krasjes - scherm rechtsachter

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

deuk - portier linksvoor

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - bumper achter

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-06-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
30-06-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
30-06-2026	APK vervaldatum	
09-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	
connected services	cruise control	DAB	dimlichten automatisch
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor
keyless start	LED dagrijverlichting	LED koplampen	lichtmetalen velgen 16"
multimedia-voorbereiding	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	passagiersairbag
radio	regensensor	rijstrooksensor met correctie	stuur leder
stuur multifunctioneel	stuurbekrachtiging	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) voor			

Extra foto's

