


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPWK PW014458	Erstzulassung	15.02.2023	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	CRONOS	Laufleistung	10 829 km
Modell	MOKKA GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau
------------	-----------------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Continental 215/60/17 H Sommerreifen 4.0 mm		Continental 215/60/17 H Sommerreifen 4.0 mm
Continental 215/60/17 H Sommerreifen 5.0 mm		Continental 215/60/17 H Sommerreifen 5.0 mm



Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil	Antenne
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

●

4



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

●●

5



Bauteil	Kotflügelverbreiterung
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

●●

6



Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

●●

7



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

●●●●

8



Bauteil	Stoßfängerleiste
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

●●

9




Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

●●

Innenschäden

2



Bauteil	Ersatzschlüssel
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

10



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.191,54€