



Matrícula:	7241-MBB	Kilometraje:	77020	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR7BBYHSANE051880	Fecha de puesta en circulación:	7/09/2022	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	CITROËN				
Modelo:	C4				
Versión:	Citroen BlueHdi 110 S&S Feel Pack berlina con portón 81kW 5P manual			Fecha de peritación:	5/06/2026 0:00:00
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	2.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	2.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/60 R 18 96 H				
Tamaño del neumático DEL DER	195/60 R 18 96 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/60 R 18 96 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/60 R 18 96 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/60/18/96 H DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Michelin: 2 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Michelin: 2 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

261

Marca del neumático Tras Dcha

261



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Limpia	GPS Gran pantalla color	Sí
Encendido Motor	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5			Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	1			Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Blanco			Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Radio multimedia	Sí
Kit de reparación	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Ficha Técnica	Sí			Documento de matriculación	No
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 02				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------



Puerta Tras Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
----------------	-----------------------	------------------



Puerta Delant Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
------------------	-----------------------	------------------



Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar
----------------------	--------	------------------



Paragolpes Tras	Rayado	Reparar + Pintar
-----------------	--------	------------------



Faldón Tras

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dGrMWXtZ8IAfH%2fNzbb7p5YEjqHlurpo5PrZGRFFmZ5o%3d&language=es-ES