DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3FCYHZ3 RY533346	Fecha matriculación	26/03/2024	Color	ROJO ELIXIR
Marca	PEUGEOT	Matrícula	2013MPJ	Cuentakilómetros	17 915 km
Modelo	308 SW Allure BlueHDi 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE












Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Bajo de caja
Posición	Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

15



Elemento	Bajo de caja
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

18



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

20




Elemento	Goma contorno luna
Posición	Delantero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

21



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

22



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

23




Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

Daños internos

8



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Trasero
Daños	Manchado
Comentarios	-

Otros Daños

24

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-