

Volkswagen e-Golf E-DITION
2020 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat



| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kenteken | |
| Chassisnummer | WVWZZZAUZL8912541 |
| Eerste registratie | 25-07-2020 |
| APK geldig tot | 15-08-2026 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 105.410 km |
| NAP check | Logisch |
| Ingeleverd op | 26-06-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 105.410 km |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Import voertuig | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |
| Bruto BPM / Rest BPM | - / - |
| Motorinhoud | - |
| Aantal cilinders | 0 |
| Euroklasse | Z |
| CO2 emissie (g/km) | - |
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

| | | |
|--|---|---|
|  Bouwjaar |  Vermogen |  Brandstof |
| 2020 | 100 kW / 136 PK | Elektrisch |
|  Transmissie |  Kilometerstand |  BTW Voertuig |
| Automaat | 105.410 km | Ja |

Opties & accessoires 8

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Armsteun voor
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie

Aanwezig bij voertuig 2

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel

Voertuig service details

| | |
|--|----------------------|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Zomerbanden |
| Profiel diepte linksvoor | 1,6 - 3,6 mm (Matig) |
| Profiel diepte linksachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsvoor | 1,6 - 3,6 mm (Matig) |
| Profiel diepte rechtsachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band | - |
| Velgen | 17 |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

Voertuig gegevens

| | |
|---|------------------|
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 18 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-08-2025 |

Schades (15)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Het linker raamportier voor wil niet open. En staat op een klein kiertje open.

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft inspectie nodig.

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse krasjes.

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 21-07-2020 | | Importeur |
| 25-07-2020 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Particulier |
| 28-05-2024 | | Lease |
| 12-06-2024 | | Autobedrijf |
| 14-06-2024 | Laatste tenaamstelling | Particulier |
| 15-08-2026 | APK vervaldatum | |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- boordcomputer
- bots herkenning en activatie
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- comfortstoel(en)
- cruise control adaptief
- dakspoiler
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- knie airbag(s)
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 16"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- sperdifferentieel
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- vermoeidheids herkenning
- vervolgbotsing preventie
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

