

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS1 S1004741	Erstzulassung	07.03.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD3133	Laufleistung	38 908 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt				
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✓
------------	---

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil

Tür

Position

Vorne links

Beschreibung

Delle

Anmerkungen

-

●

●

4



Bauteil

Dach

Position

-

Beschreibung

SR Delle

Anmerkungen

-

●

●

5



Bauteil

Kotflügel

Position

Hinten rechts

Beschreibung

Delle

Anmerkungen

-

●

●

●

●

6



Bauteil

Tür

Position

Hinten rechts

Beschreibung

SR Delle

Anmerkungen

-

●

●

7



Bauteil

Felge glanzgedreht 16"

Position

Vorne rechts

Beschreibung

Ersetzen

Anmerkungen

-

●

●

Sonstiges

8



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.013,95€
--------------	-----------