

## Detalle de peritaje

**Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW**

**Matrícula: 0078MLB**

**Bastidor : WAUZZZF37R1006773**

**Kilometraje : 93816Km.**

**Color : Blanco**

**Lugar de Peritaje :**

**Fecha del peritaje : 20.11.2025**

**Concesionario**

**00:00:00**

### Daños del vehículo

#### Registro de daños

#### Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

#### Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

#### Daños no imputables a cliente

Zona del daño	Tipo de daño	Gravedad del daño	Observaciones del daño
Neumatico delantero Izq.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Neumático trasero Izq.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Aleta trasera Izq.	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Paragolpes trasero Pintado	Deformacion	DAÑO LEVE	posible daños en sensor
Piloto Izq. del paragolpes trs.	Rotura	SUSTITUCION	
Paragolpes trasero Pintado Inf.	Deformacion	DAÑO MEDIO	
Neumático trasero Dch.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Neumático delantero Dch.	Neumáticos con 4mm dibujo 3mm	RECORDATORIO	
Paragolpes delantero Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Parabrisas	Picaduras por piedras	RECORDATORIO	
Pieza de mecánica	Rotura	SUSTITUCION	embellecedor tubo de escape

#### Material no imputable a cliente

#### Documentación y faltantes imputables a cliente

No hay documentación ni faltantes declarados.

## Fotos del vehículo

No hay reporte fotográfico disponible