

# MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4392RZ293980



## Descrizione

<b>Data immatricolazione</b>	24/01/2025	<b>Odometro</b>	47865 km
<b>Anno</b>	2025	<b>Selleria</b>	-
<b>Numero posti</b>	-	<b>Generation</b>	-

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b>	-	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b>	0 km	<b>Data prossima revisione</b>	-
<b>Data prossima manutenzione</b>	-	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b>	0 km	<b>Livello carburante</b>	-

## Dettagli della dichiarazione

Luca [redacted]

## Meccanica

### Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione



002 Pneumatico / Anteriore Sinistro  
 Marchio pneumatico : GITI / Larghezza : 215 mm / Altezza : 50 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 " / Stagione : Estivo  
 Tagliato/Strappato Sostituzione



003 Cerchio in lega / Anteriore Sinistro  
 Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "  
 Riga Smart repair



004 Cerchio in lega / Anteriore Destro  
 Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "  
 Riga Smart repair



005 Paraurti / Anteriore  
 Ammaccato vernice incisa Riparazione



006 Griglia paraurti / Anteriore Sinistro  
 Rotto Sostituzione



007 Parte inferiore paraurti / Anteriore  
 Non conforme Accettabile



008 Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro

Rotto

Sostituzione



009 Parte inferiore paraurti / Posteriore

Riga


Riparazione



010 Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



011 Modanatura parafrango / Posteriore Destro

Riga

Accettabile



012 Parafrango / Posteriore Destro

Riga

Riparazione



## Set pneumatici principale

---

<b>Anteriore Sinistro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	4 mm
<b>Anteriore Destro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	4.1 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	6.4 mm
<b>Posteriore Destro</b>	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	5.2 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Pneumatico / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Griglia paraurti / Anteriore Sinistro / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore Sinistro / Rotto



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Non conforme



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Non conforme



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Rotto



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Parafrangente / Posteriore Destro / Riga