

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	172
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,100
Leergewicht (kg):	1596	zul. Gewicht (kg):	2110

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 40912082
Amtliches Kennzeichen: RT -HC 2710
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 40912082
Amtliches Kennzeichen: RT -HC 2710
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 140kW 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

RT HC2710

FIN

VSSZZZKM3RR009624

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
21.04.2026, telefonisch.
21.04.2026, 09:45 Uhr, durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr
Hahn.

Bewertet auf
Betrifft

21.04.2026
Vertragsnummer 40912082
Auftragsnummer ELSRM004248
Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-3.983,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.347,04 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-3.876,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.257,12 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-135,00 EUR
	ohne MwSt.	-113,45 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2023	Letzte Zulassung	11.10.2023
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM3RR009624	HSN / TSN	7593 / ARA
Schlüssel-Nr.	40640100	Km-Stand abgelesen	44177
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Grey matt / N7H
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	7 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /S	7 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Semperit / Speed-Grip 5 FR	W /O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne

hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Performance I", Räder: Tyre fit, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportsitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PBR	Dachhimmel in Schwarz
PCD	Heckklappe elektrisch betätigt
ZN1,PZ4	Navigation: Navigationssystem
WL1	Paket: CUPRA Leder-Paket, Schwarz
PTC	Panorama-Glas-Schiebedach
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PMK	Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PCI	Rückfahrkamera
PLH	Smart Ambient Light

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 19.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Kotflügel vorne rechts Verbreiterung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7, 8)	300,84	358	70	-210,92	-251
2. Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 11, 12)	633,61	754	100	-633,61	-754
3. Felge hinten links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	104,20	124	100	-104,20	-124
4. Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19)	633,61	754	100	-633,61	-754
5. Außenspiegelverkleidung rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)	207,56	247	100	-207,56	-247
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 13, 14, 15)	633,61	754	100	-633,61	-754
7. Türdichtgummi vorne links, eingerissen, erneuern (Bild 23)	129,41	154	100	-129,41	-154
8. Bodenbelag vorne links, Brandloch, smart repair (Bild 21, 22)	104,20	124	100	-104,20	-124
9. Innenraumgeruch Rauch,					

Ozonbehandlung,	104,20	124	100	-104,20	-124
10.Heckscheibe Wischerarm, gebrochen, erneuern (Bild 24)	63,87	76	100	-63,87	-76
Gesamt	2.915,11	3.469		-2.825,19	-3.362

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt,
Dachhimmel, verbrannt,
Tür vorne links Verkleidung, verbrannt,
Gummidichtung hinten links, beschädigt,

Fehlende Teile

	Kosten		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. 1x Schlüssel (Schließanlage erneuern)	431,93	514	100	-431,93	-514
Gesamt	431,93	514		-431,93	-514

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
vorne rechts	7 mm	AS	-113,45	-135,00
Legende		A/ Ganzjahres W/ Winter /O Original /F Runflat /S Schaden	-113,45	-135,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.