

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	MTK-D 0969E	Fahrgestell-Nummer:	YV1XZEPT4R2325652
Vertrags-Nummer:	57220090	Erstzulassung:	16.04.2024
Internes KZ:	15221143	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle 5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1477
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbr./100 Km:	7,900	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1645	zul. Gewicht (kg):	2060

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57220090
Amtliches Kennzeichen: MTK-D 0969E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
17.06.2026	9060003557	Endabrechnung		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57220090
Amtliches Kennzeichen: MTK-D 0969E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC40 T3 Sports Utility Vehicle5-türig 1477 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1XZEPT4R2325652

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	22,436 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	0 km
Type / Model	XC40	Main inspection	
Vehicle Identification number	YV1XZEPT4R2325652	Power	120 kW
First registration	16 Apr 2024	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Electric	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
2	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
3	Trim / covers	Door trim - rear right side - Deformed - Replace
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	255/45 R19 104H	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.
2	255/45 R19 104H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46789579



The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden. Die vom Hersteller mitgelieferten Basisdaten sind falsch.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46789579



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	sufficient
Type / Model	XC40	Mileage (Read)	22,436 km
Vehicle Identification number	YV1XZEPT4R2325652	First registration	16 Apr 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior




Figure 11: Interior




Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: VIN




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #2: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #3: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace



Damage #3: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Replace



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46789579



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Replace



YV1XZEPT4R2325652

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	22.436 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	XC40	HU	
Fahrgestellnummer	YV1XZEPT4R2325652	Leistung	120 kW
Erstzulassung	16.04.2024	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 104H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.
2	255/45 R19 104H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden. Die vom Hersteller mitgelieferten Basisdaten sind falsch.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC40	Laufleistung (abgelesen)	22.436 km
Fahrgestellnummer	YV1XZEPT4R2325652	Erstzulassung	16.04.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46789579



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt /
verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott