Renault

VIN: VF1RHN00974554135



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
HC-723-DQ	-	73538 km
Couleur	**Année modèle**	**Capitonnage**
-	-	-
Nombre de portes	**Nombre de sièges**	**Generation**
-	-	-

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
NANTES - GCA (BAUDRON TEA)	31/08/2026	01/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Propreté de l'intérieur du véhicule	⊗ Sale

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable
002	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
	 		
003	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
	 		
004	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
	 		
005	Extension d'aile / Avant Gauche	Rayure	Peinture
	 		
006	Intérieur complet / -	Sale	Nettoyage
007	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
	 		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cric
- [ ] Plage arrière
- [ ] Cache bagages
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.6 mm
Avant Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.8 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.4 mm
Arrière Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert




Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.