MACADAM







Volkswagen Passat (KKL): 2CLD058

Vinnumber:	**WVWZZZ3CZPE001474**	Versionname:	**Passat Variant Style Business 1.5TSi 150pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**1/09/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**138740**	Power Kw:	**110**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**plus 14500 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**215/60/16/95 V**			
	Fr.L.	**Uniroyal: 5 mm**	Fr.R.	**Uniroyal: 5 mm**
	Re.L.	**Continental: 4 mm**	Re.R.	**Continental: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**215/60 R 16 95 V**
Tyre size FR	**215/60 R 16 95 V**
Tyre size RL	**215/60 R 16 95 V**
Tyre size RR	**215/60 R 16 95 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**265**
Tyre make FR	**265**
Tyre make RL	**256**
Tyre make RR	**256**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Engine insulation, Hole, Replace





Bumper F, Scratch(es), Spot repair










Bonnet, Dent(s), Acceptable




Windscreen, Repaired, Acceptable

Roof pillar L, Dent(s), Acceptable




Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Spot repair





Wing RR, Dent(s), Acceptable




Door RR, Scratch(es), Acceptable




Door FR, Dent(s), Acceptable




Onderhoudshistorie van: WVWZZZ3CZPE001474

ALPHABET

Kenteken	2CLD058
Merk Model	Volkswagen Passat Variant Style Business 1.5TSi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	9/1/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/22/26	123,164	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
5/22/26	123,164	klein materiaal	
5/22/26	123,164	luchtfilter interieur	Vervangen
5/22/26	123,164	remblokken vooraan	Vervangen
5/22/26	123,164	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/22/26	123,164	waterafvoer open dak	Reinigen
2/25/26	113,614	controle niveaus	Uitvoeren
2/25/26	113,614	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
8/7/25	92,588	batterij	Vervangen
8/7/25	92,588	bougie	Vervangen
8/7/25	92,588	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
8/7/25	92,588	klein materiaal	
8/7/25	92,588	luchtfilter	Vervangen
8/7/25	92,588	remblokken achter	Vervangen
8/7/25	92,588	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/7/25	92,588	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/7/25	92,588	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/9/25	80,454	controle niveaus	Uitvoeren
4/9/25	80,454	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/9/25	80,454	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
4/9/25	80,454	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/2/25	80,032	batterij	Vervangen
8/22/24	61,857	klein materiaal	Uitvoeren
8/22/24	61,857	koelwatervloeistof	Vervangen
8/22/24	61,857	luchtfilter interieur	Vervangen
8/22/24	61,857	remvloeistof	Vervangen
8/22/24	61,857	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/22/24	61,857	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
4/19/24	49,224	controle niveaus	Uitvoeren
4/19/24	49,224	klein materiaal	Uitvoeren
4/19/24	49,224	olie bijvullen	Uitvoeren
10/20/23	32,836	klein materiaal	
10/20/23	32,836	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/20/23	32,836	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/20/23	32,836	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/20/23	32,836	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/20/23	32,836	waterafvoer open dak	Reinigen
9/12/23	30,125	controle niveaus	Uitvoeren
9/12/23	30,125	klein materiaal	
9/12/23	30,125	olie bijvullen	Bijvullen/-laden