

Peugeot

308 SW1.2

VIN: VR3FRHNS8RY522252



Description

	Date de 1ère immatriculation 15/02/2024	Odomètre 67615 km
Couleur Noir		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation -
	Nombre de sièges -	

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés			
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Cache bagages / -	Manquant	Acceptable

002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			
004	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			
005	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation
			
006	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
			
007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
008	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

			
009	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation
			
010	Haut de pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
011	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
012	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
014	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			

015	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture
			
016	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Acceptable
017	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement	Acceptable
018	Capot / -	Eclat	Acceptable

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	K UM HO	205 / 55 / 16 / Tous	7 mm
Avant Droit	K UM HO	205 / 55 / 16 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	205 / 55 / 16 / Tous	4.2 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	205 / 55 / 16 / Tous	5.7 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Haut de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure