



ALFA ROMEO Stelvio 1 Sprint

VIN **ZARPAHPX7N7D47149**
Première immatriculation **27/04/2022**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection **30/10/2025 12:33:08** Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	ZARPAHPX7N7D47149	Transmission	4x4
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	27/04/2022	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Diesel	Couleur carrosserie	Noir
Marque	ALFA ROMEO	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	Stelvio 1 Sprint	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS


Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé
-----------------	------------	--------------------	------------------

DOMMAGES

Extérieur



1 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



2 | Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



3 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



4 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



5 | Moulure de pare-chocs AVD

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



6 | Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



7 | Pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

Photos commerciales

