

Voertuig gegevens					
Chassisnr.	VR7A4DGZS ML008149	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	CITROEN	Kenteken	2HDC234	Km stand	60 237 km
Model	C5 AIRCROSS				

Inspectie gegevens					
Aankomstdatum	10-07-2026	Inspectienummer	7062982	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	10-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy
					
					

Accessoires	Verwijderbare items	Documentenlijst
	Mobiliteitsset 	Map voor autopapieren 
		Handleiding 
		Onderhoudsboekje 
		Reservesleutel 
		Sleutel 
		gelijkvormigheidsattest 
		Kentekenbewijs 

Banden					
Hankook 225/55/18 W All seasons 5.0 mm			Hankook 225/55/18 W All seasons 5.0 mm		
Hankook 225/55/18 W All seasons 6.0 mm			Hankook 225/55/18 W All seasons 6.0 mm		

Type					
1		Onderdeel	Frontpaneel	Reparatietijd	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-
		Type	Steenslag	Spuittijd	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-
				Nettokosten	-
2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	1,60
		Omvang	-	Spuutkosten	136,00€
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-
				Nettokosten	136,00€

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Bumperverbreiding	Reparatietijd	1,80	Kosten onderdelen	372,06€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	135,00€	Brutokosten	507,06€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	507,06€
4		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Voorruit	Reparatietijd	2,50	Kosten onderdelen	707,38€
		Positie	-	Reparatiekosten	187,50€	Brutokosten	894,88€
		Type	Steenslag	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	894,88€
6		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
7		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	138,75€
		Type	Deuk met lakschade	Spuittijd	0,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	63,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	138,75€
8		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,75	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	56,25€	Brutokosten	56,25€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	56,25€	Nettokosten	56,25€
		stof+ vogelpoep					
9		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
10		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
13		Onderdeel	Bumperverbreiding	Reparatietijd	1,30	Kosten onderdelen	388,31€
		Positie	Achter	Reparatiekosten	97,50€	Brutokosten	485,81€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	485,81€
14		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	253,50€
		Type	Kras	Spuittijd	2,10	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	178,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	253,50€
15		Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
16		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
17		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	219,50€
		Type	Slechte herstelling	Spuittijd	1,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	144,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	219,50€
18		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

19		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
20		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	355,50€
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	3,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	280,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	355,50€
21		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	3.615,75€	Afschrijving	-	Nettoprijs	3.615,75€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatswerk	75,00€	11,35	851,25€	-	-	851,25€
Spuitswerk	85,00€	11,55	981,75€	-	-	981,75€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	1.467,75€	-	-	1.467,75€
Vast bedrag	315,00€	-	-	315,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder

de lat



16/07/2026 10:39