

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9484NHF / WBA41FR070FV88297 / FV88297

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.997

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9484NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	28/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9484NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9484NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl dr - GOODYEAR UG PERFORMANCE + - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Embellecedor dr paragolpes dl	-	REPARAR
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Capó dl	-	SR Pintura
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR