

Renault Clio Estate 1.2 16V

2013 - 54 kW / 73 PK - Benzine - Handgeschakeld - NAVIGATIE -
CRUISE CONTROL - ONDERHOUDSHISTORIE - APK 6/2027

Kenteken

Chassisnummer VF17R0G0H49283557
Eerste registratie 30-10-2013
APK geldig tot 20-06-2027
BTW Voertuig Nee
Bepaling uitvoering Waarschijnlijk

Kilometerstand

NAP check Geen oordeel
Ingeleverd op 10-07-2026
Definitieve kilometerstand 117.759 km

Import voertuig

Teruggaaf bij export Ja
Verhuisgoed Nee
Taxi Nee

Bruto BPM / Rest BPM

Motorinhoud 1.149
Aantal cilinders 4
Euroklasse Euro 5
CO2 emissie (g/km) 127
Type voertuig Personenvoertuig
Aandrijving Voorwiel

Opties & accessoires 3

Airco

Klimaatregeling

Navigatie

Aanwezig bij voertuig 6

Instructieboekje

Hoofdsleutel

Onderhoudsboekje

Reservesleutel / digitale sleutel

Hoedenplank / rolhoes

Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt 117544
Distributieriem / ketting vervangen -
Type band Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor > 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter > 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor > 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter > 5 mm (Goed)

Merk band other
Velgen -
Band breedte -
Band hoogte -



Bouwjaar
2013



Vermogen
54 kW / 73 PK



Brandstof
Benzine



Transmissie
Handgeschakeld



Kilometerstand
117.759 km



BTW Voertuig
Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig Personenvoertuig
Aantal deuren 5
Carrosserie Stationwagen
Kleur Wit
Aandrijving Voorwiel
Bijtellingspercentage 25 %
Bijtellingspercentage geldig tot 01-11-2018

Schades (6)


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Paravan uitgedroogd en gescheurd



Schade exterieur - Dak

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voorstoel

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Linker achterportier

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Kofferklep

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade Wioldoppen licht beschadigd

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-10-2013	Eerste toelating	
29-05-2017		Autobedrijf
21-06-2017	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
29-11-2019		Autobedrijf
14-12-2019		Autobedrijf
19-12-2019		Autobedrijf
13-06-2020		Particulier
24-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
20-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	bagagedek	bestuurdersairbag
boordcomputer	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	dakrails	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	
elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	LED dagrijverlichting	passagiersairbag	start/stop systeem
stuur verstelbaar	zij airbag(s) voor			

