


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	W0VZRHPY8 R6027549	Frstzulassung	30.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	12.067 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 100kW GS eDCT				

Auftragsdaten					
Eingangsdatum	06.11.2025		Datum der Bewertung	13.11.2025	
Datum Beauftragung	06.11.2025				



Fahrzeugausstattung	Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
		Betriebsanleitung ✓ Serviceheft ✓ Ersatzschlüssel ✓ Schlüssel ✓ Inspektion ✗

Reifen			
Michelin 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm		Michelin 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Schadendetails					
1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	- Teilekosten 250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	- Gesamtkosten 250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	- Abwertung in % -
		9		Lackierungskosten	- Abwertung o. MwSt -
		Intensität	-	Pauschale	- Nettokosten 250,00€
		Reparaturmethode	Ersetzen		
		09/2025 Übersritte			

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 38,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	190,00€	Nettokosten	152,00€
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	56,00€	Gesamtkosten	56,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 11,20
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	56,00€	Nettokosten	44,80€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	195,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	691,00€	Abwertung o. MwSt	-49,20€	Minderwert o. MwSt	641,80€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,90	126,00€	20,00 %	-25,20€	100,80€
Lackierung	150,00€	0,80	120,00€	20,00 %	-24,00€	96,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,30	195,00€	-	-	195,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	250,00€	-	-	250,00€
Pauschale	-250,00€	-	-49,20€	-299,20€