

**Voertuig gegevens**

Chassisnr.	TMBJP7NX6 MY025782	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	SKODA	Kenteken	2DNG784	Km stand	74 574 km
Model	OCTAVIA COMBI				

**Inspectie gegevens**

Aankomstdatum	04-05-2026	Inspectienummer	6948740	Inspectiedatum	12-05-2026
Toewijzingsdatum	04-05-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy


**Accessoires**

Airconditioning (automatisch)	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Navigatiesysteem	✓
sensor vooraan	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓

**Verwijderbare items**


Reservewiel	✓
Gevarendriehoek	✓
Krik	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

**Documentenlijst**

Map voor autopapieren	✓
Verbanddoos	✓
USB-adapter	✓
Reservesleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

**Banden**

Hankook 205/60/16 V All seasons  
5.0 mm



Hankook 205/60/16 V All seasons  
5.0 mm











Hankook 205/60/16 V All seasons  
5.0 mm

Hankook 205/60/16 V All seasons  
5.0 mm


**Type**

1		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
2		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	150,00€	Brutokosten	252,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,20	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	102,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	<b>252,00€</b>
6		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>68,00€</b>
7		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
8		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
9		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-
10		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-

**DEKRA Automotive Solutions**

11		Onderdeel	Reiniging interieur	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	75,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>75,00€</b>

**Samenvatting inspectie**

Brutoprijs	395,00€	Afschrijving	-	Nettoprijs	395,00€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

**Samenvatting van de arbeidskosten**

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	3,00	225,00€	-	-	225,00€
Spuitwerk	85,00€	1,20	102,00€	-	-	102,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Diversen**

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	68,00€	-	-	68,00€

**Handtekeningen**
**Handtekening Receiver**
**Handtekening Expert**
**Handtekening Klant / bestuurder**