DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7EZZKXZ PJ855839	Fecha matriculación	26/10/2023	Color	Gris Artense
Marca	CITROEN	Matrícula	7932MLC	Cuentakilómetros	3 124 km
Modelo	ë-Berlingo eléctrico 50 kWh Talla M Shine	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO



Elemento extraíble

Bandeja trasera	✔
Compresor kit reparar pinchazos	✖
Botella kit reparar pinchazos	✖


Documento técnico

Manual de usuario	✔
Llave con mando	✔

Neumáticos

Michelin 205/50/16 H Verano 6.0 mm

Michelin 205/50/16 H Verano 6.0 mm





Michelin 205/50/16 H Verano 7.0 mm

Michelin 205/50/16 H Verano 7.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

Comentarios

Vehiculo sucio