DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7A4DGZS PL028842	Fecha matriculación	26/06/2023	Color	GRIS ACIER
Marca	CITROEN	Matrícula	2659MHT	Cuentakilómetros	35 799 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO










Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

2



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Anagrama de aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	No conforme
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Tapa gancho remolque
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

13



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Anagrama de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

15

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-