

Historial del Vehiculo -9081-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9081-NDK	07/10/2025	17994	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
9081-NDK	19/11/2025	27032	SERV. NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	19/11/2025	27032	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	19/11/2025	27032	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	19/11/2025	27032	SERV. NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Filtro antipolen - Mann Filter - Rec.Plat. AZELER - Nueva
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Serv insp filtro antipolen
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Filtro aceite
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Serv inspección aceite
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
9081-NDK	30/12/2025	33857	REV Long Life 01	Rellenar niveles
9081-NDK	28/01/2026	40300	LUNAS	51319478772 - PARABRISAS
9081-NDK	28/01/2026	40300	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA DINÁMICA
9081-NDK	01/04/2026	52294	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
9081-NDK	22/04/2026	56973	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
9081-NDK	04/05/2026	59228	SERV. NEUMATICOS	DI / HANKOOK / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	04/05/2026	59228	SERV. NEUMATICOS	DD / HANKOOK / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	04/05/2026	59228	SERV. NEUMATICOS	TD / HANKOOK / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	04/05/2026	59228	SERV. NEUMATICOS	TI / HANKOOK / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9081-NDK	14/05/2026	61693	REV Long Life 02	Filtro aire
9081-NDK	14/05/2026	61693	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 OEM
9081-NDK	14/05/2026	61693	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
9081-NDK	14/05/2026	61693	REV Long Life 02	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
9081-NDK	14/05/2026	61693	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas

9081-NDK	14/05/2026	61693 REV Long Life 02	Bujía
9081-NDK	14/05/2026	61693 REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
9081-NDK	14/05/2026	61693 REV Long Life 02	Filtro aceite
9081-NDK	14/05/2026	61693 REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0505349486
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	74.121 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/7/2026 10:17:49	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0505349486	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	No	Número de cables de carga (carga rápida)	0
Número de cables de carga	0		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,2 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,8 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,6 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,1 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior




1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Volante

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable



4 | Cable de carga (normal)

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



5 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 961225280 HORARIO DE 8.00H A 16.30H

Fotos comerciales

