Voertuig rapport

Taxatiedatum: 02-11-2026

Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE
2016 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAUZGW811056
Eerste registratie	26-10-2016
APK geldig tot	05-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	200.426 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	200.426 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	35
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	200.426 km	Ja

Opties & accessoires 14

Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Panoramadak | Parkeersensoren | Schuif / open dak

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2021

Schades (25)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor






Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere krassen en een deukje + kapje manco.

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Aftermarket 'booskijker' gemonteerd.

Schade exterieur - Schade rondom






Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Krassen over de gehele zijkant. + meerdere kleine deukjes.

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter




Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Dorpel licht gedeukt op meerdere plekken.

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom







Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere krassen/deukjes.

Schade exterieur - Voor







Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere krassen + after market bumper spoiler is gebroken.

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Aftermarket 'booskijker' gemonteerd en gebroken.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter






Soort schade
DLT
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter




Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Meerdere krasjes + deukjes.

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Slijtage
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Omlijsting panoramadak raakt verweerd.

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Sponning.

Schade exterieur - Schade rondom



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Gesmolten vuil, niet makkelijk verwijderbaar.

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Sluiting dashboardkastje defect.

Schade interieur - Achterbank



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch











Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Motor computer is manco. Veel storingen op het dashboard. Uitlezen niet mogelijk. Verdere diagnose door dealer. Werking motor en versnellingsbak is onbekend. Auto geeft wel melding 'versnellingsbak storing'. Verdere diagnose door dealer.

Exterieur opmerking	15 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	4 gemelde schade	-
Interieur opmerking	5 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-09-2016		Importeur
26-10-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
31-10-2017		Autobedrijf
08-11-2017		Overig zakelijk
31-12-2019		Autobedrijf
20-01-2020		Autobedrijf
20-01-2020		Particulier
21-09-2020		Autobedrijf
25-09-2020		Autobedrijf
26-09-2020		Autobedrijf
06-10-2020		Autobedrijf
17-06-2021		Particulier
20-10-2022		Autobedrijf
02-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
05-05-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun achter | armsteun voor | audioinstallatie met CD-speler | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening

cruise control | dakspoiler | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | knie airbag(s) | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 16" | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | sportstoelen | start/stop systeem | stuur en versnellingspook (kunst)leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | zij airbag(s) voor

Extra foto's


















