

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4145662	Erstzulassung	17.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	38 867 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	13.03.2026	Datum der Bewertung	21.04.2026
Datum Beauftragung	13.03.2026		




Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Notlifekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Hutablage	✓	Bordmappe komplett	✓
Antenne	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✗






Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit		- Abwertung in %	-
		Intensität		- Lackierungskosten		- Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale		- Nettokosten	150,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€	
		Position		-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	200,00€	
3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-	
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	190,00€	
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	15,00%	
		Intensität		Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 28,50	
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	161,50€	
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-	
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-	
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€	
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	15,00%	
		Intensität		Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	- 29,25	
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	165,75€	

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	735,00€	Abwertung o. MwSt	-57,75€	Minderwert o. MwSt	677,25€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,50	70,00€	15,00 %	-10,50€	59,50€
Lackierung	150,00€	0,80	120,00€	15,00 %	-18,00€	102,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,30	195,00€	15,00 %	-29,25€	165,75€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	350,00€	-	-	350,00€
Pauschale	-350,00€	-	-	-350,00€