

Fecha: 06/03/2025

INFORME PERICIAL**DATOS DEL VEHÍCULO**

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	48946
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	3008

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	05/03/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD Pirelli 225/55 R18 4 mm // Neumatico DI Pirelli 225/55 R18 4 mm //
Neumatico TD Dunlop 225/55 R18 5 mm // Neumatico TI Dunlop 225/55 R18 5 mm

**DAÑOS**

Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR

Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	None

Elemento	TIRADOR PUERTA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	DES-MONTAR

Elemento	MOLDURA PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	DES-MONTAR

Elemento	ANAGRAMA MODELO: SUSITUIR
Posición	N
Daños	SUSITUIR



Elemento	ANAGRAMA .RE EMPLAZAR
Posición	Trasero
Daños	None

Elemento	EMBLEMA PORTON: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR

Elemento	MANETA EXT.PUER.D
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA PARAGOLP
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion

Elemento	ANAGRAMA 3008
Posición	N
Daños	Sustitucion

Elemento	EMBLEMA HYBRID
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	EMBLEMA PORTON
Posición	N
Daños	Sustitucion

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	MANETA EXT.PUER.D
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	1.061,68 €



FOTOS GENERALES

















