DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5009428	Marca	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3240MFW	Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/03/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	94 347 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	17/06/2026	Parque	CAMPA CARPIO












Equipamiento Genérico


Elemento extraíble

Botella kit reparar pinchazos	✔
Cortavientos	✔

Documento técnico

Neumáticos

-/-/- Verano 7.0 mm





Daños

1



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

3



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

5



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

7



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

Costos estimados de la reparación

Total	**249,00€**