

# Ford

FOCUS 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 ACTIVE X AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPSJ83350



## Descripción

<b>Matrícula</b> 3202MYH	<b>Fecha de matriculación</b> 10/02/2025	<b>Kilometraje</b> 52650 km
<b>Color</b> Azul	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Campa HERTZ Loeches	<b>Fecha del encargo</b> 22/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 23/06/2026
---	--	---







## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar

			
003	Spoiler / Delantero Derecho Pintado : Sí	Ralladura	Pintar
			
004	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
005	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
006	Paragolpes inferior / Trasero	Ralladura	Pintar
			
007	Moldura de paragolpes / Trasero Derecho Pintado : Sí / Cromado : No	Ralladura	Pintar
			
008	Moldura de aleta / Trasero Derecho Cromado : No	Ralladura	Pintar



009 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



010 Moldura de paragolpes / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



011 Llanta / Delantero Derecho  
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Ralladura

Reparar



### Elementos faltantes

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                                   |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	4 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6.2 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Manual de usuario / - / Fallante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes inferior / Trasero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero Derecho / Ralladura



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura