

18 de agosto de 2025

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	CITROËN - C5 AIRCROSS BLUEHDI 130 S	FECHA 1ª MATRICULACION	29/07/2022
VIN		KILOMETROS	143.176
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	31/07/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

3

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

4

INFORME-STELL-RE-310-
2025__ (9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Foto daños internos 13



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC




Foto daños internos 13

Foto daños internos 13



Foto daños internos 13

Foto daños internos 13




Fopertek

PART OF **CED** GROUP


INFORME-STELL-RE-310-
2025_(9514735412-
9487LZM).DOC



FMLTRO_FOTOS MALETERO.JPEG



FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS.JPEG



FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS.JPEG



FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 1.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 2.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 3.JPEG



Fopertek


PART OF **CED** GROUP

13

INFORME-STELL-RE-310-
2025_(9514735412-
9487LZM).DOC



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 4.JPEG



FFLTI_FOTOS
IZQUIERDA.JPEG

FRONTO

LATERAL



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 5.JPEG



FDEL_FOTOS DELANTERA.JPEG



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025_(9514735412-
9487LZM).DOC



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 6.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 7.JPEG



FLLAN_FOTOS LLANTAS.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 8.JPEG



Fopertek

PART OF **CED** GROUP

INFORME-STELL-RE-310-
2025__(9514735412-
9487LZM).DOC



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 9.JPEG



FFLTD_FOTOS
DERECHA.JPEG

FRONTO

LATERAL



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 10.JPEG



FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA.JPEG



FTRAS_FOTOS TRASERA.JPEG



FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 11.JPEG



FSALP_E9487LZM ARRANCADO




Foto documentación 1

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 16.10.24 Km: 90.045

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Pluma verde: 110043 (16.10.25)

Manutención periódica
Sello del concesionario

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Manutención periódica
Sello del concesionario

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Manutención periódica
Sello del concesionario

Foto documentación 1

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Fecha: 11.10.27 Km: 30012

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Pluma verde: 11.10.24

Manutención periódica
Sello del concesionario

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Manutención periódica
Sello del concesionario

Condiciones Normales ☐ Condiciones Severas ☐

Manutención periódica
Sello del concesionario

Foto documentación 1