



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000920330-IT867	Numero di contratto:	782473
Targa:			

Dati del veicolo			
BMW X3;Suv;;Automatic;Black			
Numero di telaio:	WBA25DP070N265635	Chilometraggio Rivelato:	33907 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	12.02.2024 /	Data e luogo Perizia:	20.05.2026
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle / tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni		

1.) parafrango anteriore - sinistro Graffi superficiali
2.) porta anteriore - sinistra Graffi superficiali
3.) retrovisore esterno scatola - sinistro Graffio/Rigature
4.) porta posteriore - sinistra Graffio/Rigature
5.) parete laterale - posteriore - sinistra Graffi superficiali
6.) paraurti posteriore Graffi superficiali
7.) parete laterale - posteriore - destra Graffi superficiali
8.) porta posteriore - destra Graffi superficiali
9.) porta anteriore - destra Graffi superficiali
10.) retrovisore esterno scatola - destro Graffio/Rigature
11.) Parafrango anteriore - destro Graffi superficiali
12.) paraurti anteriore Graffio/Rigature
13.) cofano Sporcizia (elevata)
14.) tetto Ammacature/rigonfiamenti

commento/riferimento:

riferimento: vettura leggermente grandinata

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementar



1. parafango anteriore - sinistro
Graffi superficiali



1. parafango anteriore - sinistro
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



2. porta anteriore - sinistra
Graffi superficiali



3. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffi superficiali



5. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffi superficiali



6. paraurti posteriore
Graffi superficiali




6. paraurti posteriore
Graffi superficiali



6. paraurti posteriore
Graffi superficiali



6. paraurti posteriore
Graffi superficiali



7. parete laterale - posteriore - destra
Graffi superficiali



8. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



8. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



8. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



9. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



9. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



9. porta anteriore - destra
Graffi superficiali



10. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



11. Parafango anteriore - destro
Graffi superficiali



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



13. cofano
Sporcizia (elevata)



13. cofano
Sporcizia (elevata)



14. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



14. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



14. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



14. tetto
Ammaccature/rigonfiamenti



14. tetto

Ammaccature/rigonfiamenti