

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

|            |                                          |                             |             |                  |                |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NIV        |                                          | Fecha matriculación         | 20/11/2024  | Color            | BLANCO OKENITE |
| Marca      | CITROEN                                  | Matrícula                   |             | Cuentakilómetros | 37 093 km      |
| Modelo     | C4 PureTech 130 S&S 6v PLUS (solo stock) | Condition of the car        | Desconocido |                  |                |
| Pre-damage | Unknown                                  | Pre-damage amount excl. VAT | -           | Comentarios      |                |

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✓ |

Documento técnico

Neumáticos

Goodyear 195/60/18 H Verano 5.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Verano 5.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Verano 6.0 mm

Goodyear 195/60/18 H Verano 6.0 mm

Daños externos

|   |                                                                                     |             |                   |   |                                                                                      |             |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 |  | Elemento    | Paragolpes        | 2 |  | Elemento    | Puerta              |
|   |                                                                                     | Posición    | Delantero         |   |                                                                                      | Posición    | Delantero Izquierdo |
|   |                                                                                     | Daños       | Rayadura          |   |                                                                                      | Daños       | Abollado            |
|   |                                                                                     | Comentarios | -                 |   |                                                                                      | Comentarios | -                   |
| 3 |  | Elemento    | Lamelunas         | 4 |  | Elemento    | Puerta              |
|   |                                                                                     | Posición    | Trasero Izquierdo |   |                                                                                      | Posición    | Trasero Izquierdo   |
|   |                                                                                     | Daños       | Rayadura          |   |                                                                                      | Daños       | Abollado            |
|   |                                                                                     | Comentarios | -                 |   |                                                                                      | Comentarios | -                   |

### DEKRA Automotive Solutions

5



●●

|             |            |
|-------------|------------|
| Elemento    | Paragolpes |
| Posición    | Trasero    |
| Daños       | Rayadura   |
| Comentarios | -          |

6



●

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Elemento    | Puerta          |
| Posición    | Trasero Derecho |
| Daños       | Abollado        |
| Comentarios | -               |

7



●●

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Elemento    | Puerta            |
| Posición    | Delantero Derecho |
| Daños       | Rayadura          |
| Comentarios | -                 |

8



●●

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Elemento    | Llanta de aleación 18" |
| Posición    | Delantero Derecho      |
| Daños       | Rayadura               |
| Comentarios | -                      |

### Otros Daños

9



| Elemento    | Tiempo auxiliar |
|-------------|-----------------|
| Posición    | -               |
| Daños       | -               |
| Comentarios | -               |

### Comentarios

Vehículo sucio.