INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0818NJK / WBA21GH0007U61884 / 7U61884

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.202

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0818NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/08/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0818NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0818NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Guarnecido estribo dr	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl dr - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Emblema dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
19. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
20. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
21. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura
25. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Aleta dl iz	-	SR Carrocero

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0818NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
30. Capó tr	-	SR Pintura

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)