DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPX0 S5018274	Fecha matriculación	25/03/2025	Color	Amarillo gueda (meta
Marca	PEUGEOT	Matrícula	4865MZM	Cuentakilómetros	14 828 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 110 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

3



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9




Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-


15



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-