

046CC0125806



www.PS-Team.de



SKODA

SKODA
NX

ACDGEAX0

NFD6FD6DD00148IML3D1808

OCTAVIA

IP-MQB37WZ_B1_0914-TMB-1

AT-500_OV_0178_000-TMB-1

08-SKx715W_NX_DGEA_FD6_0_B_1_6-000

RL-DQ400E6F_19_001-WWW-1

PR-VW_00220_00_000-WWW-1

EV-GY_APW_D_APAFAB-WAU-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bondedIn the engine compartment,
right

TMBJW7NX5NY084035

11.04.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0355*10, erteilt am 03.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 11.04.2022

Mlada Boleslav, 11.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



46

GJ911333

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert	36			1,6		

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) (Wh/km):

108,0

74

Elektrische Reichweite (km):

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel (g/km):

Gas (CNG/LPG) (g/km):

Sonstige (g/km):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel (g/km):

Gas (CNG/LPG) (g/km):

Sonstige (g/km):

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	Sonstige [L]
Niedrig	212			9,4		
Mittel	120			5,3		
Hoch	119			5,2		
Extra hoch	144			6,4		
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert	26			1,2		

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Wh/km):

Elektrische Reichweite (km):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER) (km):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) (km):

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC_{acc,weighted}) (Wh/km):

Elektrische Reichweite (EAER) (km):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) (km):

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546#NO.30: A2 max 1550#NO.16.2.: with trailer axle 2+78 kg#NO.35: #205/55 R17 91V#7.0JX17

ET46:#205/55 R17 91V#6.5JX17 ET46:#225/45 R18 91Y#7.5JX19 ET48:#225/45 R18 91Y#7.5JX18 ET48:#205/55 R17

91V#4-S#6.5JX17 ET46:#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

Fahrzeugbrief Nr. G7 911-333

Kennzeichen KN - KD 95 E

zugeteilt. 17. Mai 2022

78467 Konstanz, den

Landratsamt Konstanz

Kraftfahrzeugzulassung



1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:
- 3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs: non-automated
4. Radstand [mm]: 2680
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2680
5. Länge [mm]: 4745
6. Breite [mm]: 1829
7. Höhe [mm]: 1490
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1656
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1728
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2100
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: 1050 / 1100
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3600
 18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]:
 - 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
 - 18.4. Ungelenkten Anhängers [kg]: 750
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
 20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DGE
 22. Arbeitsweise: Positive Ignition / 4 stroke
 23. Reiner Elektroantrieb: no
 - 23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: OVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line
 25. Hubraum [cm³]: 1395
 26. Kraftstoff: hybr./p/e ext.rech.
 - 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel vehicle
 - 26.2. Typ des Zweistoffmotors:
 27. Höchstleistung:
 - 27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verfahrensmotor): 110.00 bei 5000
 - 27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): 80.00
 - 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 55.00

28. Getriebe (Typ):	automatic								
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3. Gesamtübersetzung:									
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	220								
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535								
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	225/45 R18 91V / 7.5JX18 ET48 / B / C1								
Achse 1:	225/45 R18 91V / 7.5JX18 ET48 / B / C1								
Achse 2:	225/45 R18 91V / 7.5JX18 ET48 / B / C1								

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: AC
38. Code des Aufbaus: grey
40. Farbe des Fahrzeugs: grey
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2; ri. 2; ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
 - Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹: 69.00 bei 3750
 - Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00
 - Abgasnorm: EURO 6 AP
47. Parameter für Emissionsmessung von Vnd:
 - 47.1. Parameter für Emissionsmessung von Vnd: 1801
 - 47.1.1. Prüfmasse [kg]:
 - 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
 - 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
138.6	0.106	0.03240
- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse:
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{act}):
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
 - 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	271.9	13.4	10.7	14.3	*****	*****	0.0000	0.19E11
Diesel	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- 2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO _x [mg/km]	60.0	6.00 E11
Partikelzahl mit Exponent [# / km]	60.0	6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger vorn links verschrammt mit Materialabtrag



Bild 16 : Sitzbezug hinten links fleckig



Bild 17 : Felge 2. Radsatz hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Felge 2. Radsatz vorne rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 362838
Hersteller Škoda
Model Octavia
Variante Style 1.4 TSI IV PHEV
Listenpreis 39.294,05
VIN TMBJW7NX5NY084035
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen KN KD95E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 362838

19.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117028	17.11.2025	Stoßfänger vorne	12.638,09
2026104372	14.03.2026	Reifen/Felge rechts	
2026107692	11.05.2026	Dach Siehe Sonstiges	
2026107694	11.05.2026	Stoßfänger vorne	
2026107530	11.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 168 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorn rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.05.2022	Letzte Zulassung	17.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 1.4 TSI iV DSG Style	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJW7NX5NY084035	HSN / TSN	8004 / AVE
Schlüssel-Nr.	10460945	Km-Stand abgelesen	36249
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Reflexsilber metallic (A7W) / Metallic / 2-Schicht

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	7 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	7 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	9 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	9 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambientebeleuchtung, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekorleiste in Silber-Haptik mit Ambientebeleuchtung, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Notladekabel (Mode-2-Ladekabel, Schuko, 10A), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3CX	Gepäcknetztrennwand Lackierung: Metallic
76C	Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A)
PL9,PLF	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad im Sportdesign mit Schaltwippen
WCN,YO	Paket: Infotainmentpaket Business Columbus (Style, RS, Scout)
Z	
3FU	Panoramaschiebedach, elektrisch
PJ6	Räder: 18" Leichtmetallfelgen Perseus, Anthrazit glanzgedreht
4GW	Windschutzscheibe beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 23.04.2026 bei Kilometerstand 35.137

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tire Fit 02/26 abgelaufen, erneuern
2. Felge 2. Radsatz hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 17)
3. Felge 2. Radsatz vorn rechts zerkratzt, erneuern
4. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, fleckig, reinigen
5. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau