


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4171986	Erstzulassung	27.09.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	38 599 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovel



195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovel




195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovel



195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Rovel

Außenschäden


4



Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	480,25€
Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	1,90		
Anmerkungen	+Stopfen fehlen	Lackierungskosten	285,00€		
		Pauschale	-		

Innenschäden

1



Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

2



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		