Rapport d'inspection



PEUGEOT 5008²

-

Immatriculation	
VIN	VF3MRHNSUPL039300
Kilométrage	63 500 km
Première immatriculation	21/06/2023
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection		Date de l'inspection	11/08/2026 10:11:24
Adresse d'inspection			

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	5008²	Nbre portes	5
VIN	VF3MRHNSUPL039300	Nbre sièges	7
Première immatriculation	21/06/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	63 500 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Non
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	50	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,2 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,2 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,4 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,8 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Eté	Aluminium	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES





Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Garnit. couvercle AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Garnit. int G coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**

Rapport d'inspection




Garnit. int D coffre

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair




Ciel de toit

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Moulure d'aile ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES



















