

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Audi Q7	WAUZZZ4M2GD008308	10.08.2015	178732

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.06.2027	158788	km	23.10.2024	188788	km	23.10.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	103,00 µm	Tür VR	108,00 µm	Tür HR	109,00 µm	Seitenteil HR	109,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	107,00 µm	Heckklappe	109,00 µm		
Kotflügel VL	125,00 µm	Tür VL	127,00 µm	Tür HL	134,00 µm	Seitenteil HL	118,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	3,6 mm	Rad h.l.	3,5 mm	Rad v.r.	3,3 mm	Rad h.r.	3;5 mm
Reifengröße:	255/55R19 111H						

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölfeucht	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer Aussenspiegelgehäuse links und rechts
Kotflügel VL	G	Kratzer
Stoßfänger vorne	I	Kratzer, Steinschläge verformt
Motorhaube	G	Steinschläge
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	I	Verformt, Kratzer, Abschürfungen
Türe HR	I	Verformt, Kratzer, Abschürfungen
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	G	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **RD**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____