

Historial del Vehiculo -0251-MFK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
0251-MFK	10/11/2023	13004	NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 245 45 YR18 100 Y / Turismo VERANO
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. IZDA.
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA.
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *D/M PLASTICO PASE TI
0251-MFK	27/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLD. DCHA.PARAG.D.
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	07147311312 - *14 CLIP SUJECION PARAG. DL.
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	26/12/2023	15727	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	Filtro antipolen - Nueva
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W30 OEM
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	Serv inspección 25000 KM
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	Filtro aceite
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
0251-MFK	04/04/2024	18736	REV Long Life 01	PILA MANDO
0251-MFK	29/07/2024	23227	NEUMATICOS	Reparar pinchazo rueda delantera derecha
0251-MFK	29/07/2024	23227	NEUMATICOS	Alineado
0251-MFK	30/07/2024	23614	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T.
0251-MFK	30/07/2024	23614	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	30/07/2024	23614	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T.
0251-MFK	30/07/2024	23614	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
0251-MFK	30/07/2024	23614	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T.

0251-MFK	30/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	30/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER DCHO.PARAG.T.
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA.
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
0251-MFK	22/07/2024	23614 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA.
0251-MFK	04/11/2024	29928 NEUMATICOS	Reparación de pinchazo + equilibrado
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	MANO DE OBRA
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Filtro antipolen - Nueva
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Aceite motor - 00W30 OEM
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Filtro aceite
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Filtro aire
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
0251-MFK	18/06/2025	39519 REV Long Life 02	Serv inspección 50000 KM
0251-MFK	07/11/2025	47745 2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO DOS EJES
0251-MFK	07/11/2025	47745 2 NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 245/45 YR18 XL ECOCONTACT 6 TL 100Y / 4x4 / VERANO
0251-MFK	07/11/2025	47745 2 NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 245/45 YR18 XL ECOCONTACT 6 TL 100Y / 4x4 / VERANO
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MATRICULA DELANTERA
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51471911992 - *6 REMACHES
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	7147311312 - *14 C-CLIP
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *MATRICULA DELANTERA
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BORRADO FALLOS CENTRALITA
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51718082212 - *DEFLECTOR DEL.D.
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CAPOT DELANTERO
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	18/09/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.D.I.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - ANAGRAMA ALETA D.I.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	1297483965 - *JGO.PLANTILLAS PUERTA

0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: COSTADO TRAS. IZDO.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA BAJO I.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.T.I.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	41007408966 - *PUERTA TRAS. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51727341648 - *GOMA INF.PUERTA TR.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - ANAGRAMA ALETA D.I.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO I. P/PINTAR
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PUERTA TRAS. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51778073134 - *MOLDURA BAJO D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51727390750 - *GOMA CONTOR. PTA.T.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PASE RUEDA COST.T.D.EXT.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	-- ANAGRAMA ALETA D.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *MOLDURA BAJO D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES T.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PORTON TRASERO
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR LAT. DCHO
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51777387348 - *SOPORTE TRAS.ESTRIBO D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNECIDO PTA.T.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BANCADA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	51417325082 - *12 CLIP
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PASE RUEDA COST.T.D.EXT.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA.T.D. CALZADA
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: COSTADO TRAS. DCHO.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA.T.D. PEGADA
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA DESC. PTA.T.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: COSTADO TRAS. DCHO.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *PUERTA TRAS. DCHA.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PARTE SUP.LATERAL CARR.D.
0251-MFK	15/11/2025	48908 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - ANAGRAMA ALETA D.D.



BMW SERIE 5

520DA XDRIVE TOURING

VIN	WBA51BN000CM40352
Primera matriculación	9/3/2023
Kilometraje del vehículo	62.165 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/7/2026 12:51:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann A CORUÑA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	9/3/2023
Modelo	SERIE 5	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA51BN000CM40352	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Si
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	2,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado




11 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



12 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



4 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

CONCESION MERENAUTO SL - LLAMAR FIJO MARCAR VENTAS O CUALQUIER EXTENSION E INDICAR QUE SE TRATA DE UNA RETIRADA DE VH RENTING ANTIGUO, ESTAN AL TANTO TODOS

Fotos comerciales

