

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO6662MXF / WBY71EG0X05136720 / 5136720

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	10.609

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ TUERCA ANTIRROBO

☒ CARPETA MANUALES

Información neumáticos

6662MXF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
DI	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-
TI	HANKOOK	205/65/17	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	FALTA LLAVE TELEMANDO VH EQUIPA CABLE DE CARGA RÁPIDA Y DOMÉSTICA. NAVEGADOR NO INICIA, RESERVA DE DAÑOS. NO SE OBSERVAN GOLPES NI MAL USO		

Daños no valorables:

6662MXF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Daños no valorables:

6662MXF COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO						
6662MXF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
8. Guarnecido faldón tr	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	80,26	10,00	78,77 €
9. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
22. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Moldura iz paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.25 h.			0,00	32,73	10,00	39,08 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	561,23	40,00	423,36 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	REEMPLAZAR			0.42 h.	1,78	99,99	10,00	107,94 €
7. Moldura iz paragolpes tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,67	10,00	45,08 €
10. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.	0.83 h.	3,52	0,00		119,02 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.20 h.	0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		99,95 €
12. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.	0.92 h.	3,90	0,00		52,02 €
13. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		1.00 h.	4,24	0,00		65,84 €
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
15. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	REPARAR	0.50 h.		0.92 h.	3,90	0,00		58,57 €
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2101,58 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6662MXF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,83 h.	301,43 €
Total material pintura	-	47,70 €
Total Mano de Obra Pintura	11,26 h.	433,49 €
Total Recambios	-	1008,98 €
Descuento recambios aplicado	-	299,19 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	310,00 €















Valores desde indiv.

0.9 kWh/h




Total 10609 km → 10593.1 km

Distancia de viaje

ePower % 100

75



CONTENT



LAYOUT



Tapa del malet. abierta.
Puerta abierta.
Cierrela, por favor.

88 %

13:06




P

READY



404 km



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

COPE 13:07

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

22°

+



-

22°

+









BMW 

0022-
52534 1 3

WBV71EG0X05136720







412km



MEDIA

TEL

NAV

MY MODES

COPE 13:14

PERSONAL

Activo

SPORT

EFFICIENT

Activar
MAX RANGE

OFF

OFF

MAX



TEMPERATURE A
SPORT

inch/mm
4.28
OFF ON ZERO



OFF

ON

Inch/mm

5.19

ZERO



inch/mm
47.6
OFF ON ZERO

Kontroler
Technologies
Appliances

205/65R16



OFF

ON

4.61

Inch/mm

23mm
























Manheim
COX AUTOMOTIVE











0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10



Manheim
GOLD ALUMINUM






























Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE















MEDIA

TEL

NAV






MEDIA

TEL

NAV



COPE 10:41

Búsqueda

- 22° +



- 22° +











BMW 

3

©WBY7TE60X05136720©







412 km

←

MEDIA

TEL

NAV

MY MODES

PERSONAL

Activo



⚙️

SPORT



EFFICIENT



Activar
MAX RANGE

- OFF +

⌂

- OFF +

MAX



inch/mm
4.28
OFF ON



51.6

OFF ON

MPH

PSI




































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
Car Auctions