

Kia

VIN: KNADA817AP6849623



Beschreibung

	Zulassungsdatum 15/09/2023	Laufleistung 82298 km
Farbe Weiß	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -
Fahrzeugtyp PKW		


Mechanisch



Überprüfte Punkte


Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kotflügelzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
002	Stoßfängerleiste / Vorne	Kratzer	Ersetzen



003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
004	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			
005	Motorhaube / -	Hagelschaden	Reparieren
			
006	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
			
007	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
008	Dachholm / Rechts	Delle	Akzeptabel
009	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
010	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
011	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
012	Stoßfänger / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
013	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
014	Tür / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
015	Türzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
016	Dach / -	Hagelschaden	Reparieren



017	Dachholm / Links	Hagelschaden	Reparieren
			
018	feste Abdeckung Laderraum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
019	Innenverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
020	Innenverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
021	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Unten Unten	Kratzer	Akzeptabel
022	Türverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
023	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Rost	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Abschlepphaken | ☒ Bedienungsanleitung | ☒ Bordmappe |
| ☐ Ersatzrad | ☐ Ersatzschlüssel | ☒ Erste-Hilfe-Kit |
| ☒ Füllflasche Nothilfekit | ☒ Hutablage | ☒ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Reifenreparatur-Kit komplett | ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) |
| ☒ Serviceheft | ☐ Tasche für das Ladekabel | ☐ Wagenheber |
| ☒ Warndreieck | ☐ Werkzeugsatz | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	5.5 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	5.5 mm
Hinten Links	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	185 / 65 / 15 / Sommer	5.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung




Fehlteile/Zubehör / Bordmappe




Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfängerleiste / Vorne / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden




Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dachholm / Links / Hagelschaden



Dachholm / Links / Hagelschaden