APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Make:	VOLVO
Model / version:	XC60
Vin:	YV1UZK5VDN1084066
Plate:	2CBX738
Mileage:	149636
SOH:	
First registration:	29/10/2021
Color:	Thunder Grey



ADDITIONAL INFORMATION


Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES








































VIN INFORMATION

Radio	12 haut-parleurs	Téléphone
Transmission automatique	8 rapports	Traction avant
Projecteurs à LED	Entourage de vitres chromé	Diamètre avant 18
Diamètre arrière 18	Hauteur avant 60	Hauteur arrière 60
Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V	Largeur avant 235
Largeur arrière 235	Chauffage stationnaire	Climatisation automatique 4 zones
Accoudoir central avant	Finition intérieure cuir	Hybride Diesel
1969 cm3	2.00 litres	145 kw
197 ch	Mica vernissée	Freins avant à disques
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé	Rétroviseur droit à réglage mémorisé	Rétroviseurs livrés peints
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Siège avant gauche à réglage électrique	Siège avant gauche à réglage mémorisé

Sièges arrière à réglage électrique	Appui-tête arrière	Volant chauffant
Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière	Régulateur automatique de la distance
Ouverture du coffre électriquement	détecteur de pluie essuie-vitre	Fixotoit chromé
Airbag passager désactivable	Airbag de genoux	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur de collision avant	siège conducteur rallongé	depuis VIN -N-899 000 (Facelift)
Keyless Entry	rétroviseurs électrique "8D06"	Air Quality Multifilter
lecteur DVD avec 2 écrans intégrés dans les appuis-tête av	grille de calandre active Shutter-System	pack éclairage intérieur
poignée de porte éclairée	sigle chauffant	portillon réservoir électrique
caméra de marche arrière Génération 2	système de freinage basse pression	7,5 J x 18 Alu 5 branches argent
système AdBlue	batterie 12 V 80Ah	combiné instruments avec moniteur de 12,3" Génération 2
pompe à carburant longue	batterie supplémentaire 5 48 V	moteur Type "VEA" Génération 3
marchepieds avec logo "Volvo"	Torslanda (Suède)	pare-chocs Standard

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:		**Fast charging cables:**	

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Front right	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear right	4 mm			Summer	Aluminium	?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
		No damages present

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®








SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

16/10/2026 13:43

