

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4881*

zu 6: min. 1830*

zu 7: min. 1399*

zu 35: A1/A2 205/55 R17 91H

M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/65 R17 91W, 6.5Jx17 ET44;

A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19

93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18

ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18

95W XL, 7.5Jx18 ET49*

Wh/km

- km

- km

Wh/km

- km

- km

0221700035

5933238

Vermerke des Herstellers

21701

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ499271



0 1-2



046CC0130539



Mercedes-Benz

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartel

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

F2CLA

Variante:

331ET2

Version:

HZAA150A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

CLA 220 d

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2020_2412-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-177_654q_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-AP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0041-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

PR-247_654D20_18B1-WDB-1

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-247_654D20_18B1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Herstellungsdatum

07.07.2022

W1K5J1EB4PN326163

mit dem in der am

12.04.2022

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1912*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

07.07.2022

(Ort)

(Datum)

ppa. Bartel

i. V. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 1 (A0)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
4. Hauptabmessungen			
5. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände 1-2:	- mm
5. Länge:	4695 mm	6. Breite:	1857 mm
5. Masse:		7. Höhe:	1440 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1565 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1613 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2065 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1135 kg	2. 980 kg	3 kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			3740 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralschleppanhängers:	1600 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine			MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor			654920
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Diesel (0002)
26.1. Fahrzeug mit	Motor fuel (A0)	26.2. (nur Zweitstufenmotoren):	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		140,00kW bei 3800 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			- kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			- kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4	1 92	5	0 951
6	0 744	7	0 854
8	0 674	9	-
28.1.1. Achsübersetzung:			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer			
4	2 682	5	3 933
6	3 933	7	2 682
8	2 682	9	-
Höchstgeschwindigkeit			244 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit:			
30. Spurweite:			
1	1613 mm	2	1613 mm
3	- mm		
35. Reifen-/Radkombination/Fahrradstandardsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse C C1
Achse 2:	225/45 R18 091W	7.5Jx18 ET49	Klasse C C1
Achse 3:			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:			mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AA)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		4.2 links, 2 rechts (A0)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			5
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel			69,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	73,00 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1683	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.210	m²	
47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt	cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀	143.4	N	
47.1.3.1. f ₁	0.855	N/(km/h)	
47.1.3.2. f ₂	0.02458	N/(km/h)²	
47.2.1. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f _{MSC} :	entfällt		
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein		
48. Abgasemissionen:	Numer der Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007/2018/1832AP		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)									
CO:	43.9	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
NO _x :	17.3	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
Partikelmasse:	0.84	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
Partikelzahl:	7.08 * 10 ⁸	-	-	-	km ⁻¹	-	-	-	-
THC:	-	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
NMHC:	-	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
THC+NO _x :	22.2	-	-	-	mg/km	-	-	-	-
NH ₃ :	-	-	-	-	ppm	-	-	-	-
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):					-	0.5100	m ⁻¹	-	-
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:					-	-	-	-	-
Vollständige RDE-Fahrt:					NO _x	80	mg/km	Partikelzahl	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innersädtische RDE-Fahrt:					-	80	mg/km	-	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:									
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen									
CO ₂ -Emissionen NEFZ					Benzin / Diesel	Gas	sonstige		
Innerts:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Außerorts:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Kombiniert:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Abweichungsfaktor					-	Differenzierungsfaktor	-	-	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ					Benzin / Diesel	Gas	sonstige		
Innerts:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Außerorts:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Kombiniert:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	m ³ /100km	-	l/100km	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge					-	Differenzierungsfaktor	-	-	-
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert					-	Wh/km	Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:					-	(U)	-	-	-
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):					-	e1 29	-	-	-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ					-	g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	1.00	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151									
WLTP Werte:					CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			
Low: (Phase 1)	185	g/km	7.0	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-
Medium: (Phase 2)	147	g/km	5.6	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-
High: (Phase 3)	118	g/km	4.5	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-
Extra High: (Phase 4)	132	g/km	5.0	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-
Kombiniert:	138	g/km	5.3	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	-	m ³ /100km	-	kg/100km	-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I	24.08.2022	2222	AGQ000273	2	1	140/3800	244
M1	AA			4695-4695	1857-1857		
W1K5J1EB4PN326163	5			1440-1440	1565-1565		
Mercedes-Benz				-	80	-	
E2CLA				138	2065	2065	
331ET2				1135	980	-	
HZAA150A				1135	980	-	
-				73	2850	69	
CLA 220 d				1600	750	5	-
Mercedes-Benz				225/45 R18 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/45 R18 91W			
Limousine				-			
715/2007*2018/1832AP				Schwarz	9		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				1*2007/46*1912*17			
Diesel				12.04.2022	K	GJ499271	
0002	36AP	1950		-			
7.2/8.2:+90 B.ANH.BETR.*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*FZ IST							
BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB							
I.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.A							
USN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Kofferraum




Bild 18 : Anfahrtschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 19 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 20 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 21 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.




Bild 22 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 23 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 24 : Anfahrsschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt.



Bild 25 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 26 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 27 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 28 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 29 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 30 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 31 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 32 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 33 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 34 : Scheinwerfer links und rechts Steinschlag.



Bild 35 : Scheinwerfer links und rechts Steinschlag.



Bild 36 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 37 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 38 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 39 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 40 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 41 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 42 : Frontscheibe: Rep. Steinschlag.




Bild 43 : Fahrgestellnummer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 383858
Hersteller Mercedes-Benz
Model CLA-Class
Variante Progressive Line CLA 220 D
Listenpreis 45.815,00
VIN W1K5J1EB4PN326163
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen F IM5050

Schadensfälle der int. Belegnummer: 383858

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023112046	09.08.2023	Windschutzscheibe gerissen	943,16
2025102830	23.02.2025	Windschutzscheibe gerissen	197,00
2026104814	17.03.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten Rücklicht links Stoßfänger hinten links	6.101,80

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 158 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.08.2022	Letzte Zulassung	24.08.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	CLA 220 d 8G-DCT Progressive	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5J1EB4PN326163	HSN / TSN	2222 / AGQ
Schlüssel-Nr.	10387253	Km-Stand abgelesen	71181
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 7 FR	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 7 FR	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 7 FR	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / SportContact 7 FR	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours in Schwarz, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenkung: Direktlenkung, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 10-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Elementen in Silberchrom, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente Carbonoptik

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
	Lackierung: Metallic
443	Lenkrad: Lenkradheizung
L3B	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
642	MULTIBEAM LED
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
DB3	Paket: Business
DN1	Paket: MBUX Advanced Paket
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO für Komfortsitze
	Polster: Ledernachbildung ARTICO Komfortsitze
R67	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen-Design
R66	Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften
8R5	Räder: Winter-Komplettäder M+S 4fach 45,7 cm (18")
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
218	Rückfahrkamera
U22	Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
228	Standheizung
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
H45	Zierelemente Aluminium mit Linienschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 04.09.2025 bei Kilometerstand 58.414

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Anfahrtschaden hinten links: Seitenteil, Stoßfänger, Rücklicht,..... beschädigt., instandsetzen (Bild 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
2. Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt., (Bild 25, 26)
3. Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt., (Bild 27, 28, 29, 30)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 36)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Scheinwerfer links und rechts Steinschlag.
(Bild 34, 35)
Frontscheibe: Rep. Steinschlag. (Bild 42)
Service B 1 in 63 Tagen fällig.,
Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 40, 41)
Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 38)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 31, 32, 33, 38, 40, 41)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 37, 39)