DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKL0 RR099290	Kilométrage	72 391 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	29/05/2024	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	LeonST-2013	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/08/2026	Parc		Propriétaire	



Autres informations techniques


Kit roue secours Complet	✔	Porte documents	✔
		Manuel d'utilisation	✔
		Clef	✔

Options / Equipements

Pneumatiques

Vredestein 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Vredestein 225/40/18 Y Eté 5.0 mm



Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Façade avant
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Assise de siège mixte
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

8




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Garniture de jupe
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

16



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

17



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

18



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation