

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY0X0FU95363



Beschreibung

	Zulassungsdatum 28/04/2025	Laufleistung 60040 km
Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 170 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Felge / Hinten Rechts	Abgewetzt	Reparieren
			
003	Abdeckung / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen





004

Tür / Vorne Links ¹

Delle

Smart Repair



005

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



006

Säule / Hinten Rechts ²

Kratzer

Akzeptabel




007

Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



008

Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

009

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

010

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

¹ 3x Delle

² C

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt




Sicherheitskit / - / Fehlt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt




Abdeckung / Vorne Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Vorne Rechts / Gebrochen




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Säule / Hinten Rechts / Kratzer



Säule / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle