

Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU79869



Descripción

Matrícula 8854MZP	Fecha de matriculación 31/03/2025	Kilometraje 42426 km
Color Gris	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
12/06/2026

Fecha de peritación aprobada
16/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
002	999 / - 1	Faltante	Acceptable



003 Riel de estante trasero para paquetes / Trasero Derecho

Roto

Sustitución



004 Spoiler / Delantero

Ralladura

Pintar



005 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Moldura de puerta / Trasero Izquierdo

Ralladura

Pintar



007 Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



008 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



009	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
010	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Smart repair

¹ Fotos

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	6 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	215 / 50 / 18 /	6 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Manual de usuario / - / Faltante



999 / - / Faltante



999 / - / Faltante



999 / - / Faltante



999 / - / Faltante



Riel de estante trasero para paquetes / Trasero Derecho / Roto



Spoiler / Delantero / Ralladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Travesaño de la puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura